



FICHA TÉCNICA PEGO PERFECTO PORCELÁNICO LÁTEX

ITP-096

Página

1

de

2

DEFINICIÓN

PEGO PERFECTO PORCELÁNICO es una mezcla adhesiva flexible ideal para la renovación de pisos existentes e instalación en interiores y exteriores de cerámicas tipo porcelanato, mármol, piedra, mosaico de vidrio y demás piezas de baja porosidad, de pequeño y gran formato. Es apto para ser utilizado en fachadas, pisos, paredes y en áreas de tráfico pesado.

COMPOSICIÓN

Cemento, áridos silíceos, aditivos orgánicos y poliméricos.

SUBSTRATOS RECOMENDADOS

- Concreto curado 28 días después de fundida la placa.
- Morteros a base de cemento.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Comprobar que la superficie se encuentre nivelada, seca y sin ninguna clase de residuos que puedan afectar las propiedades del pegante.

SOBRE CERÁMICA: Revise primero si existen baldosas sueltas; si las hay, retíralas y resane con mortero a base de cemento y arena. Posteriormente aplique **PEGO PERFECTO PORCELÁNICO** directamente en la superficie, sin necesidad de picar.

EN SUPERFICIES PINTADAS: limpie muy bien la superficie con agua y jabón. Posteriormente pique cada 2 cm y retire los residuos de polvo.

EN SUPERFICIES CON PAPEL O TAPETE: retírelos completamente. Lave con abundante agua para retirar el pegante cola o con el disolvente adecuado si es otro tipo de pegante. Pique la superficie y retirar los residuos de polvo. Lave con soda cáustica al 10% y enjuague.

EN SUPERFICIES DE CONCRETO: retire los desmoldantes utilizados en la formaleta con lavado de arena al alta presión (Sand Blast).

SOBRE PAÑETE: Asegúrese que esté completamente curado. Retire los residuos de grasa, jabón polvo, etc. En caso de existir agrietamientos, resane con mortero tradicional.

MODO DE EMPLEO

1. Mezclar en un balde limpio 5 partes de pegante en volumen junto con 2 partes en volumen de agua.
2. Agitar hasta obtener una mezcla homogénea y libre de grumos. Posteriormente dejar reposar por 10 minutos y mezclar nuevamente.
3. Extender el pegamento sobre la superficie a enchapar, en paños pequeños de 1 m² aprox., peinando con una llana dentada para regularizar el espesor de la capa. **NOTA: en fachadas se debe extender el pegante en el reverso de la pieza, para garantizar total adherencia a la superficie.**
4. Ponga las baldosas. Realice varios golpes suaves con un martillo de goma o ejerza presión con los dedos.
5. Por último, limpie los excesos con una esponja húmeda y emboquille con Boquilla Perfecto.

Elaborado por:	Jefe Departamento Técnico	Revisado por:	Jefe de Producción
Aprobado por:	Jefe Departamento Técnico	Fecha:	16 08 06 Rev. No.: 000



FICHA TÉCNICA PEGO PERFECTO PORCELÁNICO LÁTEX

Página

2

de

2

RECOMENDACIONES

- **NO** moje las cerámicas antes de su instalación.
- No mezcle con otros productos.
- Este producto no es apto para emboquillar. Complemente su instalación con Boquilla Perfecto según el tamaño de la junta. No utilice cemento.
- Almacene las bolsas en locales bajo techo y protegidos contra la acción de la intemperie y de la humedad del suelo y paredes.

LIMITACIONES DE USO

- No utilice el producto sobre sustratos de madera, yeso, goma, plástico, etc.
- No lo utilice en temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 40 °C.
- En piscinas, tanques de agua y sitios expuestos constantemente a la humedad use PEGO PERFECTO PISCINAS. No lo use en sitios con riesgo de agua estancada.

DESEMPEÑO DEL PRODUCTO

<i>Propiedades de aplicación</i>	<i>Porcelánico Látex</i>	<i>Norma</i>
Vida de la Pasta	3 - 4	3 - 4
Tiempo Abierto (min)	30	>20
Tiempo de corrección (min)	30	>20
Rendimiento (Kg/m ²) para 60 x 60	7.0-8.0	Sin requisito
Flexibilidad (mm)	4.5	> 2.0
Deslizamiento (mm)	0.50	< 2.0
Retención de agua (%)	94.0	Sin requisito
Adherencia (kg/cm²) con porcelanato	Porcelánico Látex	Norma NTC 4321 y EN 1348
7 días Temperatura ambiente	8.2	> 7.0
7 días Temp. Amb. + 21 días en inmersión en agua	6.4	> 7.0
28 d. Temperatura ambiente	9.4	> 7.0

Vida Útil del producto empacado: 6 meses.

Estos valores fueron obtenidos en ensayos realizados en laboratorio, empleando los revestimientos indicados para este tipo de aplicación de acuerdo a la norma técnica NTC 4382 Pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

* Cualquier información adicional consulte el Departamento Técnico Tel: 7265033 - 7265044 Ext. 107 o dirija sus opiniones a: departamentotecnico@pegoperfecto.com

* El no seguir las instrucciones de instalación exime a PEGOMAX S.A. de toda responsabilidad sobre el producto.

* El contenido de esta ficha está sujeta a posibles cambios.